

# Thermostate

## Mechanische Thermostate

Zuverlässige Präzisionsthermostate für Heizung, Kühlung und Ventilation in Geflügel- und Schweineställen. Diese Thermostate enthalten eine grosse Spirale für eine schnelle und deutliche Temperaturanzeige. Das Gehäuse ist völlig geschlossen und witterungsbeständig.



**660-T16**

### Thermostat M1

Einzelthermostat.

Temperaturbereich: 0-40°C.

Schaltdifferenz: 1-1,5°C.

Maximale Belastung: 16 Amp., 250 Volt



**660-T16-2**

### Thermostat M2

Zwei Thermostate in einem Gehäuse. Jeder Thermostat ist separat regulierbar.

Temperaturbereich: 0-40°C.

Schaltdifferenz: 1-1,5°C.

Maximale Belastung: 16 Amp., 250 Volt



**660-T164**

### Thermostat M4

Thermostat mit 4 Wechselkontakte. Bei einem Temperaturanstieg von jeweils 1°C über der eingestellten Temperatur wird ein Kontakt geschaltet oder umgekehrt.

Temperaturbereich: 0-40°C.

Schaltdifferenz pro Stufe: 1-1,5°C.

Maximale Belastung 15 Amp., 250 Volt.

**660-0001**

### Überlaufmutter und Mutter